

ECONOMÍA CIRCULAR Y MANEJO RESPONSABLE DE EQUIPOS FUERA DE OPERACIÓN EN PyMEs

Guía práctica para proyectos de eficiencia energética en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

Los materiales de los equipos que salen de operación pueden ser reciclados cuando se gestionan de forma responsable y ambientalmente adecuada.




*Si bien existen otras vías circulares como el reacondicionamiento, reparación, entre otras, en esta infografía se aborda el manejo adecuado para la valorización de materiales.



Para que la economía circular funcione de forma adecuada para el ambiente, las PyMEs deben entregar sus equipos a un Gestor Circular de Residuos (GCdR) con permisos y autorizaciones vigentes


¿QUÉ PASA CUANDO UN EQUIPO SALE DE OPERACIÓN?



CLASIFICACIÓN BÁSICA DE RESIDUOS



PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE EQUIPOS FUERA DE OPERACIÓN



TIPOS DE MATERIALES RECUPERABLES

Valorizables

Alumino, cobre, acero, plásticos y otros metales.

No valorizables

Materiales mezclados o contaminados y otros sin viabilidad de reciclaje.

Peligrosos

Gases refrigerantes, mercurio, aceites usados y otros residuos con características de riesgo.

DIRECTORIO DE CENTROS AUTORIZADOS



Código QR del directorio



El manejo adecuado de equipos fuera de operación reduce riesgos ambientales y legales, y fortalece los proyectos de eficiencia energética.